

被推荐供应商名单和推荐理由

A 包：中国海监 4088 船船舶坞修；

排名	供应商名称	得分
1	烟台隆海造船有限公司	91.00
2	蓬莱市顺安船舶修造有限公司	86.64
3	烟台育强船舶工程有限公司	80.73

被推荐供应商名单：烟台隆海造船有限公司

被推荐供应商理由：按照磋商文件规定的各项因素进行综合评审，评审总得分最高。

B 包：中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船船舶坞修；

排名	供应商名称	得分
1	烟台市牟平区泰祥船舶修造有限公司	94.67
2	烟台隆海造船有限公司	90.76
3	蓬莱市顺安船舶修造有限公司	86.21
4	烟台育强船舶工程有限公司	80.37

被推荐供应商名单：烟台市牟平区泰祥船舶修造有限公司

被推荐供应商理由：按照磋商文件规定的各项因素进行综合评审，评审总得分最高。

服务范围、服务要求、服务时间、服务标准

A 包：中国海监 4088 船船舶坞修

总长：49.90 米，型宽：7.80 米，型深：3.90 米，平均吃水：2.70 米，总吨：374 吨。

序号	服务项目
一、甲板部项目	
(一) 油漆部分(本船原用油漆为国际牌，供应商须保证所使用油漆与原漆不得发生咬漆反应，脱落、起皮、龟裂。)	
1	水线以下（含尾轴、舵、舵杆的清洁及桨的打磨）：花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，中间漆 2 度，长效防污漆 2 度，通涂长效防污漆 2 度。（约 563.5 m ² ）
2	水线以上船体外壳、舷墙内外两侧、房间外墙全部花找除锈，花找处防锈漆 2 度，白色面漆 2 度，通涂白色面漆 2 度。（约 303.8 m ² ）
3	主甲板、驾驶甲板花找除锈，防锈漆 2 度，防滑甲板漆 2 度，罗经甲板花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，甲板漆 2 度。罗经甲板通涂原色甲板漆 2 度，主甲板其他设备通涂按规定所用油漆 2 度。（约 500 m ² ）
4	全船上层建筑花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，涂原色面漆 2 度，通涂原色面漆 2 度。（约 410.9 m ² ）
5	锚机座及带缆桩、虎牙、绞缆机、锚机除锈，锚机导轮、闸刀拆装除锈，涂防锈漆 2 度，黑色面漆 2 度。（约 100 m ² ）
6	左锚链除锈，涂锚链漆 1 度，并做标记。
7	桥板上原色漆一度。
8	引风机罩活络，并加注黄油。
9	探照灯新增帆布罩。
10	驾驶座椅扶手固定，1 处。

(二) 修理部分	
1	拆装全船碰垫，检查、维修碰垫 4 处。
2	全船防腐锌块按原规格更换带 ZC 标志，包含 28 块中，1 块大，10 块小，安装前锌块背面必须涂刷 2 度船体防锈漆，按装胶皮垫。
3	锚机、导轮轴加注黄油，锚杆、锚头活络、导轮活络、闸刀活络。
4	船下坞后校磁罗经并补充罗经液。
5	大会议室空调出水管路清理。
6	大会议室真皮沙发磨损部分换新，坐垫面 60×70cm 一处，扶手面 40×60cm 一处，靠背面 30×30cm 一处，小客厅沙发扶手面 60×40cm 两处，坐垫面 60×30cm 七处。茶几台面换新一个 70×130cm。
●7	更换卫星电视接收器一套。
8	左右舷不锈钢纱门门把手锁换新 2 把。
●9	后甲板 1. 2. 3. 4 加水舱舱盖全部换新，铜质材料。
10	洗澡间晾衣架换新，洗衣机上水管换新。
●11	洗澡间、卫生间、二层卫生间窗帘全部换新，长 80×高 110cm。
12	船员 3 室加装床板一个 85×185cm，船员 8 室抽屉锁换新 3 个，活页 2 个。
●13	手机信号放大器换新一个。
14	海图桌加装隔断，用于放置各种仪器，加装墙壁插座 6 个。
15	缆车滚轮换新 4 个。
16	监控检修，缺少四个画面。
17	右舷前支撑面整修。

18	船名显示牌玻璃换新
19	二层甲板下水孔整修 4 个。
20	对救生筏及其静水压力释放器进行年度检验，出具船检机构认可的相关证书材料。（气胀式救生筏，15 人，两组）（如检验不合格，须换新设备）
21	对船用灭火器进行年度检验，出具船检机构认可的相关证书材料，其中，干粉灭火器 13 具，CO2 灭火器 4 具，45L 手推式灭火器 1 具，9L 泡沫灭火器 4 具。需额外增配 6kg 干粉灭火器 8 具，提供船检机构认可的船用产品证书。（如检验不合格，须换新设备）
22	对消防员装备进行检验，1 套；空气瓶检修，3 瓶，出具船检机构认可的相关证书材料。（如检验不合格，须换新设备）
（三）厨房部分	
1	油烟机清洗
2	厨房下水道拆装清洗
3	两个厨柜门开关换新。
二、轮机部项目	
（一）主机、辅机部分	
1	左主机右排前中冷器壳、左排后中冷器壳裂纹换新。
2	左右主机调速软轴换新，调整转速为 700 转/分。
3	主机机旁箱去锈喷漆（防锈漆，面漆各两度）两台。
4	主机燃油泵校验、现合排转速降低 200 转/分，调整到合排转速降 50-80 转/分（两台）。

5	主机机旁箱遥控仪表部分换新或修复（两台）
●6	右齿轮箱机油压力表换新 0-1mpa1 个、0-4MPa 不锈钢耐震 1 个。
7	2 号发电机报警板全部报警、消音、复位无法复位，随机充电发电机电压高、修复。
（二）水柜部分	
1	海水压力柜压力表、压力传感器铜管换新、液位计清洗，更换加压阀 2 个铜制。
2	淡水压力柜加压阀换新 2 个铜制、液位计清洗。
3	空压机更换机油 2 台、2 号空压机泄压阀不复位需修复。
4	冷冻冷藏系统制冷剂泄露检修（查漏、抽真空、氮气保压）部分阀换新。
5	两个主海底滤器清洗更换锌块涂防漆 2 度、主机滤器 2 个、辅机滤器 2 个、中央空调滤器 2 个、冷冻冷藏滤器 1 个、清洗更换锌块、舱底泵滤器清洗。
6	电加热水柜漏水检修、内部清洗或整体换新。
7	清洗更换锌棒：冷冻冷藏冷凝器 1 个，中央空调冷凝器 1 个，辅机热交换器 2 个。
三、其他部分	
1	驾驶甲板后荧光舱顶灯 2 个换新（2X20W 防护 IP56）
2	卫生间 2 个脚踏阀更换为 1 寸球阀位置抬高。
3	推进器抛光 2 个。
4	舵机舱通风接线盒锈蚀换新。（1 个）
三、不可预见项目预留金	

注：本包不可预见项目预留金为 3 万元，此项磋商报价时为不可变更费用，须包含在总报价中，实际结算以双方共同确认的金额为准。）

B 包：中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船船舶坞修

中国海监 4086 船	
船长 16.72 米，型宽 4.78 米，型深 2.70 米，总吨 55 吨。	
序号	服务项目
一、甲板部项目	
（一）油漆部分（本船原用油漆为佐敦牌，供应商须保证所使用油漆与原漆不得发生咬漆反应，脱落、起皮、龟裂。）	
1	高压冲刷船底，清理船底微生物，船底涂防污漆 2 度，约 120 m²。 （注：船尾表面浆需用角磨机打磨）
2	描水尺、载重线、标志水线。
（二）修理部分	
1	全船船底防腐锌块更换 10 块（锌块加厚）。（注：安装后，螺丝处打密封胶。）
2	船首侧推位置防腐锌块更换。（注：外侧有保护网罩，需拆解，安装后，螺丝及焊接处打密封胶，视情况更换网罩。）
3	更换雨刷条 3 根。
4	厨房窗户漏水，找漏或更换密封条。
5	后平台玻璃钢补漏。（约 0.5 m²）
6	客厅桌 2 个支撑部位外表需重新包面。（宽 13cm*高 62cm, 8 面）

7	卫生间马桶出水故障需检修。
8	对救生筏及其静水压力释放器进行年度检验，出具船舶检验机构认可的相关证书材料。（气胀式救生筏，定员 15 人）（如检验不合格，须换新设备）
9	对消防设备进行年度检验，出具船舶检验机构认可的相关证书材料。其中，CO2 灭火器 2 具、干粉灭火器 8 具、固定 CO2 系统中灭火器 5 具。（如检验不合格，须换新设备）
10	对充气式救生衣进行检验，出具相关证书材料，共 20 件。（如检验不合格，须换新设备）
二、机舱项目	
1	主机海底阀箱清洗（需打开清洗）2 个。
2	表面桨润滑油管更换 2 根。（长 1m，外橡胶材质，里钢丝材质）
3	左右主机排烟管封盖安装。
●4	机舱手摇泵故障需更换。
5	消防泵总成检修。
中国渔政 37078 船	
总长：35.88 米，型宽：6.0 米，型深：2.80 米，平均吃水：2.0 米，总吨 141.0 吨。	
序号	服务项目
一、甲板部项目	
（一）油漆部分（本船原用油漆为佐敦牌，供应商须保证所使用油漆与原漆不得	

发生咬漆反应，脱落、起皮、龟裂。)	
1	水线以下（含尾轴、舵、舵杆的清洁及桨的打磨）：花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，中间漆 2 度，长效防污漆 2 度，通涂长效防污漆 2 度。（约 422.6 m²）
2	水线以上船体外壳、舷墙内外侧，全部花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，白漆 2 度，通涂 2 度。（约 227.9 m²）
3	主甲板、驾驶甲板、罗经平台、桅杆、等上层建筑：花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，涂原色漆 2 度，通涂 2 度。（约 375 m²）
4	全船所有房间外墙：花找除锈，花找处涂防锈漆 2 度，涂原色漆 2 度，通涂 2 度。（约 308.2 m²）
5	锚机座及带缆桩、虎牙、绞缆机、锚机除锈，锚机导轮、闸刀拆装除锈，涂防锈漆 2 度，黑色面漆 2 度。（约 75 m²）
6	拆检全船所有碰垫。
（二）修理、换新部分	
1	全船防腐锌块按原规格更换，共 18 块，安装前锌块背面必须涂刷 2 度船体防锈漆，按装胶皮垫。
2	监控系统部分画面丢失，需检修。
3	空调深度清洁，共 4 台。
●4	新增船用捞网 1 个（长 3.5-4m，铝制）、新增船用钩杆 2 个（长 3.5m-4m&长 1.5m，铝制）。
5	后甲板、厨房下水管换新，需加粗。

6	护舷内边补漏（右舷）。
7	后甲板冰柜需调整位置。
8	对救生筏及其静水压力释放器进行年度检验，出具船检机构认可的相关证书材料。（气胀式救生筏，15 人）。（如检验不合格，须换新设备）
9	对船用灭火器进行年度检验，出具船检机构认可的相关证书材料。其中，干粉灭火器 7 具，CO2 灭火器 2 具，45L 手推式灭火器 1 具，9L 泡沫灭火器 1 具。（如检验不合格，须换新设备）
10	按照船舶检验机构要求，对无线电设备进行检验并出具相关报告。
11	加装不锈钢标识牌（0.6m*0.4m）。
12	卫生间塑料防滑垫更换（2.5m*1.5m）
13	尾甲板储物箱更换，不锈钢材质，带锁扣，共两组。 （110*55*66-70cm、70*56*70-74cm）
14	船尾缆机绞缆故障，检查维修。
15	集控室绝缘垫换新（3*6 米）

二、机舱项目

（一）主机部分（康明斯 KTA19-M500）

1	调整左右主机气门间隙，研磨所有进排气阀。校正喷油定时。
2	左右主机增压器拆检并清洗。
●3	左右主机海水泵、泵壳换新。
●4	左右齿轮箱滑油、软管、硬管、垫片换新。

5	左右主机高速时增压器发红，检查原因，并维修。
(二) 辅机部分（道依茨 TD226B-4CD）	
●1	辅机启动电瓶 4 块原样换新。
2	右辅机燃油压力低故障修复。
(三) 其他	
1	四个燃油舱清洁，燃油日用柜清洁。
2	四个淡水舱清洁（需拆配电盘）。
3	左右后淡水舱出口主阀前管路换新。
4	日用空气加装快速接头，配风管 15 米，风枪 1 个。
5	主机烟囱门关不上，彻底清理油漆，活络开关插销。
6	燃油滤器清洗。
7	机舱主甲板淡水管换新，约 35 米（铁管）。
8	甲板上淡水管换新，约 5 米（Pvc 管）。
9	卫生间洗衣机插座换新并固定。
10	左右海底门清洗，更换锌块。
11	右海底阀透气孔滤器清洗，更换锌块。
12	机舱部分设备、管路花找，原色补漆。
13	机舱舱底彻底清洁。
14	机舱墙壁卫生清洁，油漆一度，地板油漆两度。
三、不可预见项目预留金	

注：本包不可预见项目预留金为 2 万元，此项磋商报价时为不可变更费用，须包含在总报价中，实际结算以双方共同确认的金额为准。）

三、服务要求

1、花找除锈油漆部分面积为粗略面积，若实际喷涂过程中油漆用量超出对应面积，由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在维修中应遵守和执行下列国家和地方法规和标准，以保证维修质量。

（1）国务院发布的《工业产品质量责任条例》的有关规定；

（2）国家标准局发布的船舶维修管理规定，以及船舶运行安全技术条件、允许噪声及测量方法和船舶排放标准及测量方法等技术标准；

（3）船舶维修在国标、部标、地方标准没有涉及到的维修项目，应参照原船舶生产厂家维修手册、使用说明书和有关维修技术资料进行维修，同时制订企业标准。

3、维修出厂的船舶，实行出厂合格证和质量保证期制度。在保修期内，因维修质量原因造成船舶无法正常使用，原维修厂家应及时无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝，返修率要控制在 3%以内。

4、成交供应商必须建立“自检、互检、专检”内控管理制度。对维修的船舶实行进厂派工作业、过程检验、装配、整船检测到合格出厂等全过程质量负责制。

5、成交供应商不得使用不合格或假冒伪劣配件，不得少修多收、质价不符、擅自提高工时单价、多摊工时。

6、保修期内项目出现质量问题的，成交供应商应负责免费维修，所需费用均已包含在报价中，采购人不再支付任何费用。保修期满后，成交供应商应提供优先的有偿售后服务且费用不高于响应文件中主要维修费、配件、易损件清单所报价格等。

四、其它要求

1、船舶坞修方案：供应商应根据本项目的特点和实际需要提供坞修流程计划方案（包括但不限于船舶进坞、坞修前检查、坞修工程方案制定、坞修工程实施等）；油漆涂刷方案（包括但不限于表面处理、底漆涂装、中漆涂装、面漆涂装等）；船舶整体保养方案（包括但不限于船体结构的保养、设备保养、安全装置保养等）；船舶机械维修方案（包括但不限于检查检测、机械故障分析、机械测试等）；安全防护及消防安全方案（包括但不限于高空作业安全保障措施、防火、用电安全保障措施、油、水舱作业安全保障措施）。

2、进度保证措施：供应商应根据本项目的特点和实际需要提供包括但不限于组织保证措施、管理保证措施、各工作阶段进度控制措施。

3、质量保证措施：供应商应根据本项目的特点和实际需要提供包括但不限于坞修工艺及控制措施、质量保障措施、组织和管理保证措施。

4、供应商内控管理制度：供应商应根据本项目的特点和实际需要提供包括但不限于应急管理制度、岗位责任制度、职业培训制度、作业管理制度。

5、后续服务方案：供应商应根据本项目的特点和实际需要提供详细的后续服务方案，包括但不限于后续服务响应时间、响应机制、后续服务体系建设等；供应商需提供 7*24 小时技术服务支持，包括

但不限于提供远程支援、电话咨询和现场技术处理等服务，对采购人所反映的一般问题，应在 1 小时之内做出响应，对应急工作的响应时间不超过 15 分钟。

6、拟投入本项目设备情况：所有器材种类齐全；所有设备技术先进、性能稳定。

7、拟投入本项目人员配备：各岗位人员数量充足，专业结构设置合理，人员项目经验丰富。

8、维修服务期间，成交供应商的维修服务人员在执行维修服务中造成他人人身伤亡、财产损失的，由成交供应商自行承担并负责处理。

9、成交供应商在维修服务期间内违反国家相关法律法规，均由成交供应商负责处理，采购人不予承担任何责任。

10、供应商报价需包含从船舶停泊的码头（牟平养马岛码头）开至维修厂及维修完毕后开回停泊码头的来回燃油费。

未成交单位未成交原因：

A 包：中国海监 4088 船船舶坞修；

蓬莱市顺安船舶修造有限公司、烟台育强船舶工程有限公司总得分低于第一成交候选人。

废标原因：烟台市牟平区泰祥船舶修造有限公司未按照磋商文件要求提供合格的资格证明材料

B 包：中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船船舶坞修；

烟台隆海造船有限公司、蓬莱市顺安船舶修造有限公司、烟台育强船舶工程有限公司总得分低于第一成交候选人。

代理服务费标准及金额

本项目每包成交服务费为 6000 元，由成交单位在发出成交公告 2 个工作日内向山东中字项目管理咨询有限公司缴纳。

《中小企业声明函》

A 包：中国海监 4088 船船舶坞修；

中小企业声明函


项目编号：SDGP370600000202402001077

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加烟台市海洋与渔业监督监察支队的中国海监 4088 船、中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船 2024 年船舶坞修项目（包号：A 包）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下：

本单位属于**其他未列明行业**；从业人员 66 人，营业收入为 550 万元，资产总额为 1500 万元，属于 小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位名称（盖章）： 威海隆海造船有限公司

日期：2024 年 年 11 月 22 日

B 包：中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船船舶坞修；

中小企业声明函

项目编号:SDGP370600000202402001077

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加 烟台市海洋与渔业监督监察支队 的中国海监 4088 船、中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船 2024 年船舶坞修项目 SDGP370600000202402001077、B 包采购活动,提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下:

本单位属于其他未列明行业;从业人员 17 人,营业收入为 157 万元,资产总额为 327 万元,属于小型企业;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商单位名称(盖章):烟台市牟平区泰祥船舶修造有限公司



日期:2024 年 11 月 25 日

类似项目业绩

A 包: 中国海监 4088 船船舶坞修;

类似项目业绩清单

供应商名称：烟台隆海造船有限公司

项目名称：中国海监4088船、中国渔政37078船、中国海监4086船2024年船舶坞修项目

序号	项目名称	合同签订时间
1	中国海监4088船中国渔政37078中国海监4086船2021年船舶坞修项目	2021年11月24日
2	烟台经济技术开发区海洋经济发展局	2021年1月8日
3	中建筑港集团有限公司中建方驳102坞修	2023年9月15日
4	中国渔政37065、中国海监4052、中国海监4047坞修项目	2024年4月10日

供应商名称（盖章）：烟台隆海造船有限公司

日期：2024 年 11 月 22 日



B包：中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船船舶坞修；

供应商类似项目业绩清单

供应商名称：烟台市中平区泰祥船舶修造有限公司
项目名称：中国海监4088船、中国渔政37078船、中国海监4086船2024年船舶
坞修项目 SDGP370600000202402001077-B

序号	项目名称	合同签订时间
1	烟台市莱山区海洋发展和渔业局执法船舶维修项目	2023年4月13日
2	山东省海洋与渔业执法监察局 2024 年执法船坞修项目 3 包	2024年5月13日

供应商名称（盖章）：烟台市中平区泰祥船舶修造有限公司
日期：2024 年 11 月 25 日

山东省政府采购评审劳务报酬支付表

烟台市政府采购评审劳务报酬支付表									
填表时间：2024 年 11 月 26 日									
项目编号	SDGP370600000202402001077	项目名称	烟台市海洋与渔业监督监察支队中国海监 4088 船、中国渔政 37078 船、中国海监 4086 船 2024 年船舶坞修项目			分包数量	2 个		
采购人	烟台市海洋与渔业监督监察支队		采购代理机构		山东中宇项目管理咨询有限公司				
预算金额	A 包：35 万元，B 包：33 万元		成交金额	A 包：46.70 万元，B 包：31.8 万元		评审地点	烟台市公共资源交易中心三楼评标室（烟台市莱山区银海路 46 号裙楼西门三楼）		
评审时间	2024 年 11 月 26 日 09 时 00 分至 2024 年 11 月 26 日 11 时 30 分								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬（元）	误工补偿（元）	住宿费（元）	城市间交通费（元）	扣减（元）	支付金额	评审专家确认签字	备注
马建涛	烟台银行金凤支行	400.00	/	/	/	/	400.00	马建涛	
林纪武	恒丰银行莱山支行	400.00	/	/	/	/	400.00	林纪武	
合计							800.00	800 元	
采购人代表：王虎		采购代理机构项目负责人：王磊			采购代理机构（加盖公章）：业务专用章				